



Die Lage den Mast zwischen den Gleisen wenn nicht dimensioniert

- Unterverteiler
- ☒ Leuchte Laruta 611961
- ☒ Leuchte Tuscon 89 Angeld
- 1-ERD070 NACStYY-D 1x110mm²
- 2 - NS030 NYY-J 5x10mm²

die Leuchte wird abgeklemt und auf 2,5m von der Gleismitte versetzt

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen		Name:		Datum:	
Auftraggeber:		Planverfasser:		Anlage:	
PBVI GmbH Karl-Marx-Allee 90A 10243 Berlin Tel. 030-59 00 969 - 0 Berlin, 02.09.2022 Ort, Datum, Unterschrift		PLANUNG BAUÜBERWACHUNG VERMESSUNG FÜR INFRASTRUKTUR		Auftrag-Nr.: Datum Name gez.: 02.09.2022 Pomorski bearb.: 02.09.2022 Pomorski gepr.: 02.09.2022 Lorenz KSt. 0230-01007	
Bauherr: RLC WUSTERMARK Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 1 16641 Wustermark OT Eistal Wustermark Ort, Datum, Unterschrift		Realisierung: E 01 Lageplan Plan-Nr.: Blattgr.: 297 x 1189 Einwirkungen (Lastmodell): Höhen- und Koordinatensystem DHHN92 GK 42 - 83		1: 500 Rbf Wustermark RLC Lageplan 50Hz Baustufe 1.3	
Projekt: RLC Wustermark - Weichenerneuerungen, Verlängerung 740 m-Gleise		Strecke: Anschlussbahn RLC		Brückennr.:	
Strecke		Kilometer	Kennzahl	Ausführungsplanung	